

---

# Ford Transit Connect (Kurz) DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>05/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>122976</b>
Leistung	<b>66 kW / 90 PS</b>
Hubraum	<b>1753 ccm</b>
Farbe	<b>white Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2127002</b>

## Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Anhängerkupplung
- ABS
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>159 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	269,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,8 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2127002 SONDERZUBEHÖR: Schiebetür: Schiebetür, rechts, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung, Airbag, Räder: Ganzjahresreifen, Park-Pilot-System, Dachgrundträger  
SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung  
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 195/65 R15 85H Auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 1.472,00 EUR  
linke Seite Radlauf vorne - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 30,00 EUR  
linke Seite Seitenwand - Beulen - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Korosion - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Beulen - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR  
rechte Seite Schiebetür - Beulen - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Schweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 305,00 EUR  
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Motor Klimaanlage - ohne Funktion - kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR  
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 792,00 EUR  
Fahrzeug montierter Reifensatz - Allwetterreifen - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 3.349,00 EUR**





