

---

# Ford Focus Turnier 2.0 TDCi DPF ...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>08/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>89774</b>
Leistung	<b>85 kW / 116 PS</b>
Hubraum	<b>1998 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2255347</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Dachreling
- Winter-Paket

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>134 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2255347 FARBE: Micastone metallic POLSTERUNG: Stoff dunkelgrau SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Anhängervorrichtung, abnehmbarer Kugelko., Paket: Winter I, Dachreling, Dachreling, schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4,6mm

VR: Unbekannt / 5,4mm

HL: Unbekannt / 5,1mm

HR: Unbekannt / 5,1mm

Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge; Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden gelöscht - vom Sachverständigen - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 158,00 EUR

Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - nicht vorhanden - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 378,00 EUR**

