

---

# Mercedes-Benz Vito 113 CDI Lang

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	12/2011
HU	00/0
AU	00/2014
Kilometerstand	66090
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2027824
Letzter Service	01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- 6-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperre
- Kopfstützen im Fond
- ABS
- ESP
- Sitzheizung
- Sitz links orthopaedisch
- CD-Wechsler
- Servolenkung
- Komfortsitze

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>7,7 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>203 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	375,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2027824 SONDERZUBEHÖR: Auf-/ Ablastung, CD-Spieler, Parktronic-System (PTS), Rückwandtür zweiflügelig 180° ohne Fenst, Heckscheibenwischer, Fenster in Heckdrehtüren, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Reifen: M + S 205/65 R 16, Sitzheizung auf Fahrerseite, Komfort-Fahrersitz, Reserverad mit Wagenheber, Trennwand durchgehend mit Schiebefenster, Sitz: Lordosenstütze Fahrersitz, Klappdeckel f. Ablagefach, Pompadourtasche SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Trennwand  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 7mm VR: Dunlop / 7mm  
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

## Schäden

Motorhaube - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 447,87 EUR  
- inkl. Kratzer

Dach - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 560,35 EUR  
- Beulen, 4X30

Seitenwand HR - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Schiebetür R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Schiebetür R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR  
- 2X40

Tür Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Tür Vorne R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 185,00 EUR  
- 4X40

Kotflügel Vorne R - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 200,00 EUR  
- 14X20

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 100,00 EUR  
- polieren der überreste

Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Seitenwand HL - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

Seitenwand HL - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 145,00 EUR  
- Beulen, 2x40

Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 310,73 EUR

**Gesamtkosten: 2.629,95 EUR**







