

---

# Skoda Octavia 1.8 TSI

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>10/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>67379</b>
Leistung	<b>118 kW / 160 PS</b>
Hubraum	<b>1798 ccm</b>
Farbe	<b>grey Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2099379</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>6,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>158 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	132,00 EUR
Verbrauch außerorts:	5,5 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2099379 SONDERZUBEHÖR: Variabler Ladeboden im Kofferraum, Heckscheibenwischer, Entfall der Motorkennzeichnung am Heck, Paket: Nichtraucher, Freisprecheinrichtung Bury, Navigation Becker Professional  
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Rück Sitzbank geteilt, Rück Sitzbank

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 5mm VR: Bridgestone / 5mm  
HL: Bridgestone / 7mm HR: Bridgestone / 7mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Pirelli / 6mm VR: Pirelli / 6mm  
HL: Pirelli / 7mm HR: Pirelli / 7mm  
Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

### **Schäden**

Lenkrad/Lenkung - Verschlissen - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR  
Seitenwand HL - Farbtondifferenz - Polieren - Kosten: 15,00 EUR  
Motorhaube - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 93,00 EUR  
Stossfänger H - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 455,47 EUR  
**Gesamtkosten: 712,47 EUR**





