

---

# Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>05/2017</b>
HU	<b>00/2020</b>
AU	<b>00/2020</b>
Kilometerstand	<b>17047</b>
Leistung	<b>110 kW / 150 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Schwarz-Magic Perleffekt</b>
Interne Nummer	<b>2439383</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,0 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>106 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	212,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2439383 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Radio:Infotainmentsystem Amundsen (Acti), mp3, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Felgen-Sonderausführung, Paket: Ablage, Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Drehzahlmesser Sperrdifferential Schaltgetriebe Colorglas Heckscheibenwischer

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 6mm

VR: Pirelli / 6mm

HL: Pirelli / 6mm

HR: Pirelli / 6mm

Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

## Schäden

Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 350,00 EUR

- KEINE WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 494,00 EUR**

