
Ford Focus Turnier 1.6 TDCi ECO...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	108699
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1560 ccm
Farbe	white
Interne Nummer	2210984

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaanlage
- Vordersitze höhenverstellbar

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Dachreling
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	3,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	99 g/km
Verbrauch innerorts:	4,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=2210984 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business I, Paket: Winter I, Sicherheitstrennnetz für den Gepäckraum, Dachreling, Dachreling, schwarz, Seitenscheiben u. Heckscheibe dun getönt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Beifahrersitz-Höhenverstellung, manuell, Zigarettanzünder SERIENZUBEHÖR: Kopfstützen, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,8mm VR: Unbekannt / 4,9mm
HL: Unbekannt / 6,5mm HR: Unbekannt / 6,7mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 91V auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug 2. Reifensatz - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 850,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 75,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 105,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - letzter Eintrag fehlt im Serviceheft - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 1.233,00 EUR



