

---

# Skoda Octavia Combi 1.6 TDI Gree...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>09/2013</b>           |
| HU                 | <b>00/2018</b>           |
| AU                 | <b>00/2018</b>           |
| Kilometerstand     | <b>46203</b>             |
| Leistung           | <b>77 kW / 105 PS</b>    |
| Hubraum            | <b>1598 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>blue</b>              |
| trim               | <b>Leder</b>             |
| Interne Nummer     | <b>2180401</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- Tempomat
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>3,8 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 4,6 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 3,3 l/100 km        |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>99 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 152,00 EUR     |

---

## **Bemerkung**

ID=2180401 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten mit AFS, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Infotainmentpaket Amundsen, Airbag, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Fernlichtassistent, SunSet, Gepäcknetztrennwand, Paket: Ablage SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Polster - Teilleder, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 6mm

VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm

HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR

Fahrzeugheck Heckklappe oberhalb - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

linke Seite Seitenwand - zerkratzt - lackieren - Kosten: 340,00 EUR

linke Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 30,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 365,00 EUR

rechte Seite Tür hinten - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR

rechte Seite Seitenwand - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR

Dach Dachholm links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Innenraum Sitz vorn rechts - Rückenlehnenbezug beschädigt - erneuern - Kosten: 390,00 EUR

Innenraum Fußmatten - verschimmelt - erneuern - Kosten: 25,00 EUR

Fahrzeug 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 760,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Wartung laut Anzeig fällig - durchführen - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.260,00 EUR**





