
Ford Transit 350 L TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2011
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	150212
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	2198 ccm
Farbe	white Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	1998478

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro4
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Standheizung
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	200 g/km
Verbrauch innerorts:	9,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	369,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km		

Bemerkung

ID=1998478 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage vorn und hinten, Tachograph in Zusatzgehäuse, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Sicht 1, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Sitze: Sitz-Paket 27, Dachgrundträger nachtr., Kalibrierung nachtr., Sicherheitspaket und SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperre, Heckscheibenwischer, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm
Bereifung: /R - 215/75 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
Dach Dachhaut - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 560,00 EUR
linke Seite Türschweller - Roststellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Roststellen - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeugheck Kennzeichenleuchte re. - gebrochen - erneuern - Kosten: 55,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Innenraum Laderraum - zerkratzt + verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltür re. Verkleidung - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum 3. Sitzbank - fehlt - Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - Sommer - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.913,19 EUR



