

---

# Ford Transit 280 M TDCi Lkw VA

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>07/2013</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>69044</b>
Leistung	<b>92 kW / 125 PS</b>
Hubraum	<b>2198 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2156371</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- ABS
- Differential-Sperre
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Tempomat

## Bemerkung

ID=2156371 FARBE: frost-weiß POLSTERUNG: anthrazit Stoff SONDERZUBEHÖR: Schiebetür links, Park-Pilot-System, Räder: Ganzjahresreifen, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung, Drosselung SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 1mm

VR: Unbekannt / 1mm

HL: Unbekannt / 5mm

HR: Unbekannt / 5mm

Bereifung: /R - 195/70 R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

## Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - keine im Fahrzeug vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Radlauf vorne - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 380,00 EUR

linke Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 365,00 EUR

linke Seite Fondseite - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Dach Dachhaut - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 550,00 EUR

Fahrzeug Sommerreifen 4. Stück - fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeug Wartung - fällig-Kosten Erweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 250,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Sitze, Innenverkleidungen - verkratzt - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Fahrzeug nutzungsbedingte Umbauten - Rückbau - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 450,00 EUR

**Gesamtkosten: 2.837,00 EUR**



