

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>09/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>65059</b>
Leistung	<b>130 kW / 177 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2157520</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Schiebedach
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,7 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>123 g/km</b>
KFZ-Steuer:	216,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2157520 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Hubdach-Glas, Frontscheibe beheizbar und infrarot refl, Fahrwerk: Sportfahrwerk, Sportfahrwerk, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel el. anklap, aut.abb.Fahrer., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,8mm VR: Unbekannt / 4,7mm  
HL: Unbekannt / 5,0mm HR: Unbekannt / 5,7mm  
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelge - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,4mm VR: Unbekannt / 4,5mm  
HL: Unbekannt / 5,9mm HR: Unbekannt / 6,0mm  
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

### Schäden

rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR  
Innenraum Armaturenblech - Handyhalterung am Armaturenblech - Hinweis - prüfen - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - Fremdkörper eingefahren - erneuern - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - Flanke beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern - Kosten: 155,00 EUR  
Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - instandsetzen lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - lackieren - Kosten: 340,00 EUR  
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - lackieren - Kosten: 290,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 470,00 EUR  
linke Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 495,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.346,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 325,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 4.176,00 EUR**





