
Audi A6 Avant 3.0 TDI DPF multiti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	84914
Leistung	150 kW / 204 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	grey Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2173645

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- Mittelarmlehne
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	136 g/km
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	337,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2173645 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Paket Business plus, Bluetooth Schnittstelle, Navigation: MMI Navigation mit MMI touch, Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Innendekor Holz usw., NichtraucherAusführung, 6WK ab Werk Aussenspiegel el. SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden gelöscht vom Nutzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Reifensatz Winter - Stimmt nicht mit Ausstattungsvariante überein - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - Batterie leer - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 20,00 EUR

Gesamtkosten: 20,00 EUR

