
BMW 525d Touring Aut.

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 02/2013 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 150030 |
| Leistung | 160 kW / 218 PS |
| Hubraum | 1995 ccm |
| Farbe | black Metallic |
| trim | Leder |
| Interne Nummer | 2117779 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Tiptronic
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Komfortsitze

Emissionswerte

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch innerorts: | 6,0 l/100 km |
| Verbrauch außerorts: | 4,6 l/100 km |

| | |
|------------------------|-----------------|
| CO2 kombiniert: | 135 g/km |
| KFZ-Steuer: | 240,00 EUR |

Bemerkung

ID=2117779 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: 5er BusinessPackage (Touring), Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Sitzmemory, Sitz: Komfortsitze, elektr. einstellbar, Polster: Leder Dakota, Paket: 5er BasicPackage (Touring), Freisprecheinrichtung, Navi-Sys. Profess./ Handyvor.B.Radio/DVD, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Niveauregulierung (Kompressor), Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R17 - 225/55 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 979,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 1.089,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
linke Seite Schwellerverkleidung - zerkratzt - lackieren - Kosten: 195,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 415,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - eingedrückt, zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 275,00 EUR
rechte Seite Fondseite - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum Sitze vorne - Bezug unten lose -befestigen - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - regennass / verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 4.338,19 EUR





