
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	08/2013
HU	00/2016
AU	00/2016
Kilometerstand	74998
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Brilliant-Silber Metallic
Interne Nummer	2178337

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Durchlademoeglichkeit
- Kopfstützen im Fonds
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Dachreling
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung
- Außenspiegel elektr.
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km

CO2 kombiniert:	138 g/km
KFZ-Steuer:	246,00 EUR

Bemerkung

ID=2178337 FARBE: Brillant Silber Met. POLSTERUNG: Stoff Rubicon Schwar SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Paket: Business Columbus DAB für DSG, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenonleuchten m. Adaptiven Scheinw., Tagfahrlicht, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: DRIVE, Felgen-Sonderausführung, Räder: 18-Leichtmetallfelgen LUXON, Paket: TRAVEL, Zentralverriegelung, Airbag, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Sportfahrwerk, Seitenscheibenrollos in den hin.Türen, Dachreling, Dachreling, eloxiert, Müdigkeitserkennung, Aschenbecher und Anzünder vorn u. hinten, Armatur Schwarz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, Elektrische Sitze
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
 HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R18 - 225/40 ZR18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
 HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - lackieren - Kosten: 380,00 EUR
linke Seite Tür vorn - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Dämmmatte Motorhaube - zerrissen - erneuern - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 940,00 EUR



