
Skoda Superb Combi 2.0 TDI

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	05/2017
HU	00/2020
AU	00/2020
Kilometerstand	17047
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Schwarz-Magic Perleffekt
Interne Nummer	2439383
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik 2-fach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,0 l/100 km	CO2 kombiniert:	106 g/km
Verbrauch innerorts:	4,7 l/100 km	KFZ-Steuer:	212,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2439383 SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Radio:Infotainmentsystem Amundsen (Acti), mp3, Lichtsensor, Regensensor, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Felgen-Sonderausführung, Paket: Ablage, Sitze: Lendenwirbelstützen einstellbar SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Drehzahlmesser Sperrdifferential Schaltgetriebe Colorglas Heckscheibenwischer

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Pirelli / 6mm

VR: Pirelli / 6mm

HL: Pirelli / 6mm

HR: Pirelli / 6mm

Bereifung: 215/0R17 - SpeedIndex: W - montiert

Schäden

Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 25,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR

- Pauschalbetrag kein Minderwert

Felge Alu VL - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 350,00 EUR

- KEINE WINTERREIFEN; Pauschalbetrag kein Minderwert

Heckdeckelverkleidung - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 494,00 EUR

