

---

# VW Golf 1.6 TDI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>45288</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>Reflexsilber Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2235530</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>3,8 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	4,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	160,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2235530 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Colorglas, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

---

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1mm VR: Unbekannt / 1mm  
HL: Unbekannt / 1mm HR: Unbekannt / 1mm  
Bereifung: /R1 - 1 - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm  
HL: Unbekannt / 2mm HR: Unbekannt / 2mm  
Bereifung: /R2 - 2 - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Hubzylinder, Nebelscheinwerfer - Wildschaden - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 113,00 EUR  
Innenraum Teppichboden - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - Bericht fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

**Gesamtkosten: 198,00 EUR**

---



