
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2014
HU	00/0
AU	00/2017
Kilometerstand	142986
Leistung	120 kW / 163 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2237541

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Belüftete Sitze vorne

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Bi-Xenon
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Trenngitter

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 5,7 l/100 km
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 5,0 l/100 km

CO2 kombiniert: 149 g/km
KFZ-Steuer: 298,00 EUR

Bemerkung

ID=2237541 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket II, mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Xenon: Bi-Xenonscheinwerfer, Abbiegelenker, Niveauregulierung (Kompressor), Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenspiegel mit Toter-Winkel-Assistent, Toter Winkel Warnung, Gepäckraumboden ausziehbar, Diebstahl-/Alarmanlage, Felgen-Sonderausführung, Räder: LM 7J x 17 im 5x2-Speichen-Design, Sitze: Vordersitze klimatisiert, Sicherheitstrenngitter, Paket: Traveller-Paket 1, Zub.preiskorr. Ausgleich höher SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Colorglas, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperrung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Seitenwand - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - eingedrückt und zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - defekt - erneuern - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugheck Laderaumverkleidung links und rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Gepäckraumabdeckung - defekt - erneuern - Kosten: 275,00 EUR
Fahrzeugfront Tagfahrleuchte links - lose - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 45,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - Trenngitter eingebaut, Prüfung erst nach Rückbau möglich - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 45,00 EUR

Gesamtkosten: 1.190,00 EUR



