
BMW 318d Touring

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	190528
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1995 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2320339

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Spiegel automatisch abblendbar
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze
- Spurhalteassistent
- Bi-Xenon
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	124 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2320339 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Polster: Leder Dakota, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Navigationssystem Business, mp3, Xenon-Licht für Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Driving Assistant, Spurhalte Assistent, Shadow-Line, hochglanz, Speed Limit Info inkl. Überholverbotsan., Instrumentenkombi. m.erweitert. Umfängen, Außenspiegelkappen in schwarz hochglänz., Innenspiegel automatisch abblendend, Modellschriftzug-Entfall SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 4,5mm
HL: Unbekannt / 2,5mm HR: Unbekannt / 2,5mm
Bereifung: /R17 - 225/50 R 17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6,5mm VR: Unbekannt / 6,5mm
HL: Unbekannt / 5,5mm HR: Unbekannt / 5,5mm
Bereifung: /R16 - 205/60 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 310,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 1.021,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - Lufteinlass mitte - gebrochen - erneuern - Kosten: 30,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - erneuern - Kosten: 579,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 90,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 70,00 EUR
linke Seite Türdichtung vorne - eingerissen - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug --- - persönliche bzw. personenbezogene Daten wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.445,00 EUR



