
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG Bl...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2014
HU	00/2017
AU	00/2017
Kilometerstand	168113
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Interne Nummer	2234596

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,2 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,5 l/100 km

CO2 kombiniert:	135 g/km
KFZ-Steuer:	270,00 EUR

Bemerkung

ID=2234596 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Scheinwerfer-Waschanlage, Bi-Xenon-Scheinwerfer m. Kurvenfahrlicht, Seitenscheiben vorn geräuschkämmend, Sei, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Navidaten für Westeurops, ohne Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 360,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
linke Seite Türschweller - zerkratzt - lackieren - Kosten: 160,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer / Delle - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
rechte Seite Türschweller - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Sitz vorn links - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
Innenraum Sitz vorn rechts - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 20,00 EUR
linke Seite diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Türverkleidung - verschmutzt - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Kühlmittelstand - unter Minimum - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - verschürft - erneuern - Kosten: 210,00 EUR
rechte Seite Einstieg VR Kratzer - --- - - Kosten: 0,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Mittelkonsole - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 10,00 EUR
Innenraum Sitzbank hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Nachweise fehlen - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 1.320,00 EUR





