
VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	139661
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2004376

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	120 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2004376 SONDERZUBEHÖR: Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Paket: Business EditionenHighline, Innendekor Holz usw., Innendekor Holz usw., Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3
SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar beheizt Felgen-Sonderausführung Rücksitzbank geteilt Servolenkung Polster - Teilleder Polster -

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5,3mm VR: Unbekannt / 4,2mm
HL: Unbekannt / 4,9mm HR: Unbekannt / 5,3mm
Bereifung: /R17 - 235/45 R17 auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4,3mm VR: Unbekannt / 4,7mm
HL: Unbekannt / 7,2mm HR: Unbekannt / 6,1mm
Bereifung: /R17 - 205/50 R17 auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Innenraum Armaturenbrett - Handyhalterung Cockpit - Hinweis - - Kosten: 0,00 EUR
Innenraum Sitze - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 225,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 1 Reifen - Flanke beschädigt - erneuern - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - eingerissen (partiell) - erneuern lackieren - Kosten: 991,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugfront Scheinwerfer links - zerkratzt - erneuern - Kosten: 354,00 EUR
linke Seite Tür hinten - zerkratzt - lackieren - Kosten: 260,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
rechte Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 295,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - verschürft - lackieren - Kosten: 300,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - fehlt - erneuern prüfen - Kosten: 155,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - Berichte lagen nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 85,00 EUR

Gesamtkosten: 3.317,00 EUR









