
VW Golf Variant 1.6 TDI Trendlin...

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Kombi |
| Erstzulassung | 10/2013 |
| HU | 00/2018 |
| AU | 00/2018 |
| Kilometerstand | 53966 |
| Leistung | 77 kW / 105 PS |
| Hubraum | 1598 ccm |
| Farbe | Uranograu |
| trim | Stoff |
| Interne Nummer | 2173958 |

Wichtige Ausstattung

- Trennwand
- 4-türig
- Scheckheft
- Euro5
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Fenster-/Kopfairbags im Fond
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Gepäcknetze
- 5-türig
- Start-Stop-Automatik
- grüne Umweltplakette (4)
- Klimaanlage
- Seitenairbags vorne
- Fenster-/Kopfairbags vorne
- Knieairbag Fahrerseite

Weitere Ausstattung

- Tagfahrlicht
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Kopfstützen im Fond
- Bremsassistent
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Dachreling
- Rußpartikelfilter
- Gepäckraumabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- el. Parkbremse
- Abbiegelicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 4-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- AUX-In Anschluss
- Innenraumfilter
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Servotronic
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Lenksäule einstellbar
- Mittelarmlehne
- Müdigkeitserkennung
- Landesversion Deutschland

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 3,9 l/100 km
Verbrauch innerorts: 4,9 l/100 km
Verbrauch außerorts: 3,3 l/100 km

CO2 kombiniert: 102 g/km
KFZ-Steuer: 152,00 EUR

Bemerkung

ID=2173958 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Ablagenpaket, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de
Unser kostenfreies ARVAL-Servicepaket für Privatkunden:

TÜV und AU neu

Zertifikat eines unabhängigen Gutachters über den Zustand des Wagens

Fahrzeugaufsicht durch geprüfte Meisterwerkstätten

Fahrzeugaufbereitung

12 Monate Gewährleistung

Probefahrt kurzfristig möglich

Maßgeschneiderte Finanzierungsmöglichkeiten (auch ohne Anzahlung)

Optionale ARVAL-Serviceleistungen:

Zulassung deutschlandweit mit Wunschkennzeichen

12 Monate Gebrauchtwagen-Garantie (europaweit gültig)

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/65R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R15 - 195/65R15 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer & Spoiler unten verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Innenraum Sitze vorne & hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 95,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR
Dach Dachholm links - Unsachgemäß instandgesetzt (Lackabrisskante) - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtendicke 208µm - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 736,19 EUR







