
Seat Exeo ST 2.0 TDI CR Multitronic

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	09/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	79204
Leistung	105 kW / 143 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
Interne Nummer	2184152

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (7 Stufen)
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	146 g/km
Verbrauch innerorts:	7,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	262,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

Bemerkung

ID=2184152 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Paket Reference Navi SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 205/55R16 91V auf Stahlfelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R16 - 205/55R16 91H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Delle mit Kratzer - lackieren - Kosten: 395,00 EUR
rechte Seite Seitenwand rechts verkratzt, Stoßfänger verschürft - --- - instandsetzen lackieren - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
rechte Seite Außenspiegel - Kratzer - lackieren - Kosten: 60,00 EUR
Innenraum Armaturenbrett - geklebte Halterung demontieren, Kleberückstände entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug erhöhte Lackwerte - an div. Karosserieteilen bis 247µm - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Tirefit - MHD überschritten - - Kosten: 43,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - lackieren - Kosten: 470,00 EUR
Gesamtkosten: 1.148,00 EUR



