

---

## VW Golf Variant 1.6 TDI Trendlin...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>10/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>53966</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1598 ccm</b>
Farbe	<b>Uranograu</b>
trim	<b>Stoff</b>
Interne Nummer	<b>2173958</b>

### Wichtige Ausstattung

- Trennwand
- 4-türig
- Scheckheft
- Euro5
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Beifahrerairbag
- Fenster-/Kopfairbags im Fond
- Fahrersitz höhenverstellbar
- Gepäcknetze
- 5-türig
- Start-Stop-Automatik
- grüne Umweltplakette (4)
- Klimaanlage
- Seitenairbags vorne
- Fenster-/Kopfairbags vorne
- Knieairbag Fahrerseite

---

## Weitere Ausstattung

- Tagfahrlicht
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Kopfstützen im Fond
- Bremsassistent
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Dachreling
- Rußpartikelfilter
- Gepäckraumabdeckung
- Nebelscheinwerfer
- el. Parkbremse
- Abbiegelicht
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 4-fach
- Telefonvorbereitung
- Freisprecheinrichtung□□
- AUX-In Anschluss
- Innenraumfilter
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Servolenkung
- Außenspiegel elektr.
- Servotronic
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Lenksäule einstellbar
- Mittelarmlehne
- Müdigkeitserkennung
- Landesversion Deutschland

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 3,9 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 4,9 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 3,3 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 102 g/km  
KFZ-Steuer: 152,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2173958 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket Business inkl. Radio Comp.Med., mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht, Paket: Ablagenpaket, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Radio Composition Media, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)  
Unser kostenfreies ARVAL-Servicepaket für Privatkunden:

TÜV und AU neu

Zertifikat eines unabhängigen Gutachters über den Zustand des Wagens

Fahrzeugaufsicht durch geprüfte Meisterwerkstätten

Fahrzeugaufbereitung

12 Monate Gewährleistung

Probefahrt kurzfristig möglich

Maßgeschneiderte Finanzierungsmöglichkeiten (auch ohne Anzahlung)

Optionale ARVAL-Serviceleistungen:

Zulassung deutschlandweit mit Wunschkennzeichen

12 Monate Gebrauchtwagen-Garantie (europaweit gültig)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:      VL: Unbekannt / 7mm      VR: Unbekannt / 7mm  
   HL: Unbekannt / 6mm      HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R - 195/65R15 auf Stahlfelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe:      VL: Unbekannt / 6mm      VR: Unbekannt / 6mm  
   HL: Unbekannt / 7mm      HR: Unbekannt / 7mm  
Bereifung: /R15 - 195/65R15 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Kratzer / Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 55,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer & Spoiler unten verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - (SmartRepair) - Kosten: 83,19 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Dach Dachhaut - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR  
Innenraum Sitze vorne & hinten - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 95,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 43,00 EUR  
Dach Dachholm links - Unsachgemäß instandgesetzt (Lackabrisskante) - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - nicht vorhanden - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite diverse Karosserieteile - erhöhte Lackschichtendicke 208µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 736,19 EUR**







