
Ford Fiesta 1.25

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff | Benzin |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Limousine |
| Erstzulassung | 11/2014 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 58256 |
| Leistung | 44 kW / 60 PS |
| Hubraum | 1242 ccm |
| Interne Nummer | 2289924 |
| Letzter Service | 01.01.1900 |

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaanlage

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserrechner
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 5,2 l/100 km | CO2 kombiniert: | 122 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 6,8 l/100 km | KFZ-Steuer: | 80,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 4,3 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2289924 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, mp3, Lackierung: Frost-Weiß SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Goodyear / 3mm

VR: Goodyear / 3mm

HL: Goodyear / 5mm

HR: Goodyear / 5mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Tür Hinten R - Fleck - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Tür Hinten L - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Tür Vorne L - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 390,88 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Kofferraumdeckel - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kühlerhaube - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 313,79 EUR
- Kühlergrill

Gesamtkosten: 923,67 EUR



