
Ford S-Max 2.0 TDCi DPF

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	07/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	97272
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Interne Nummer	2167778
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Winter-Paket

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,3 l/100 km
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km

CO2 kombiniert:	139 g/km
KFZ-Steuer:	248,00 EUR

Bemerkung

ID=2167778 FARBE: polarsilber metallic POLSTERUNG: anthrazit SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket I (Trend), mp3, Lichtsensor, Regensensor, Paket: Winter, Sicherheitstrennetz SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Sportsitze, Sportsitze, Wegfahrsperr, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Goodyear / 4mm

VR: Goodyear / 4mm

HL: Goodyear / 4mm

HR: Goodyear / 4mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Continental / 7mm

VR: Continental / 7mm

HL: Michelin / 7mm

HR: Michelin / 7mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Windschutzscheibe - Steinschlag - E - Ersetzen - Kosten: 985,85 EUR

Fussmatte VL - Loch - Kleine Reparatur - Kosten: 59,00 EUR
- TEPPICHBODEN BRANDLOCH

Dachsäule R - Kleine Delle - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 419,22 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Stossfänger V - Kratzer - Smart repair - Kosten: 189,00 EUR

Gesamtkosten: 1.653,07 EUR

