
VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion Tec...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	03/2013
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	72738
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	Uranograu
trim	Leder
Interne Nummer	2123989
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Rückfahrkamera
- Klimaautomatik
- Seitenairbags vorne
- Euro5
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe Kamera
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Frontscheibe beheizbar
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sportsitze

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: **5,5 l/100 km**
Verbrauch innerorts: 6,8 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,8 l/100 km

CO2 kombiniert: **143 g/km**
KFZ-Steuer: 256,00 EUR

Bemerkung

ID=2123989 SONDERZUBEHÖR: Xenon-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Isofix, Paket: 7-Sitzer-Paket (f.Dieselmotoren), Zusatzsitze, Navigationsfunktion RNS 315, mp3, Außenspiegel mit Memory, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Business, Rückfahrkamera Rear Assist, Airbag, Airbag: Seitenairbags u. Gurtstraffer hi, Frontscheibe beheizbar, infrarot-refl., Außenthermometer, Bordcomputer, Multifunktionsanzeige Premium, Sperrdifferential, Bedienungselem. i.d.2. Sitzr. f. Climatr, Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hi., Auto-Hold-Funktion über elek. Parkbremse, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium, Haltegriff am Dachpfosten, CD-Spieler, mp3, 9WA Ohne sep. Multimediabuchse SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Colorglas, Colorglas, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm
Bereifung: 225/0R17 - SpeedIndex: H - RunFlat

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 5mm VR: Michelin / 7mm
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 7mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Kofferraumdeckel - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 125,00 EUR
- 1X40
Stoßfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 405,03 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 149,00 EUR
Tür Vorne R - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Motorhaube - Kratzer - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 477,33 EUR
- inkl. Delle
Tür Vorne L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Einstiegschweller/Verkleidung H L - Delle(n) - Kalt drücken / SR - Kosten: 124,00 EUR
- 2X30
Schiebetür L - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR
Seitenwand HL - Kratzer - Lackieren - Kosten: 338,99 EUR
Innenausstattung - Chemische Verunreinigung - Reinigen - Kosten: 199,00 EUR
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 377,62 EUR
Reifen VR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 149,00 EUR
- Karkassenbruch

Gesamtkosten: 2.434,97 EUR





