
Ford Transit Connect (Kurz) DPF

| | |
|--------------------|-------------------|
| Kraftstoff | Diesel |
| Fahrzeug-Art | Gebrauchtfahrzeug |
| Fahrzeug-Kategorie | Sonstige |
| Erstzulassung | 05/2013 |
| HU | 00/0 |
| AU | 00/2017 |
| Kilometerstand | 122976 |
| Leistung | 66 kW / 90 PS |
| Hubraum | 1753 ccm |
| Farbe | white Metallic |
| Interne Nummer | 2127002 |

Wichtige Ausstattung

- 3-türig
- Klimaanlage
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Anhängerkupplung
- ABS
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

Emissionswerte

| | | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| Verbrauch kombiniert: | 6,5 l/100 km | CO2 kombiniert: | 159 g/km |
| Verbrauch innerorts: | 7,6 l/100 km | KFZ-Steuer: | 269,00 EUR |
| Verbrauch außerorts: | 5,8 l/100 km | | |

Bemerkung

ID=2127002 SONDERZUBEHÖR: Schiebetür: Schiebetür, rechts, Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung, Airbag, Räder: Ganzjahresreifen, Park-Pilot-System, Dachgrundträger
SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R - 195/65 R15 85H Auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - gerissen / eingerissen - erneuern - Kosten: 1.472,00 EUR
linke Seite Radlauf vorne - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen - Kosten: 30,00 EUR
linke Seite Seitenwand - Beulen - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Korosion - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Beulen - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Seitenwand - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - Beulen - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Schweller - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 305,00 EUR
Vorderachse Radzierkappe rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Motor Klimaanlage - ohne Funktion - kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - Winterräder - lag nicht vor - erneuern prüfen - Kosten: 792,00 EUR
Fahrzeug montierter Reifensatz - Allwetterreifen - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 3.349,00 EUR





