

---

# VW Transporter T5 7EA131/WF2/1T3

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Sonstige</b>
Erstzulassung	<b>10/2012</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>173818</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>white</b>
Interne Nummer	<b>2102146</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaanlage
- 6-Gang Getriebe

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- CD-Wechsler
- Scheibenwaschanlage beheizbar
- Zentralverriegelung mit Fernbed.
- Alarmanlage
- Anhängerkupplung
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Nebelscheinwerfer

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>7,4 l/100 km</b>
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,2 l/100 km

<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>195 g/km</b>
KFZ-Steuer:	360,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2102146 SONDERZUBEHÖR: Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Elektrikpaket I, Bordcomputer, Telefon: Handy Vorbereitung Plus, Zentralverriegelung mit Funk und Safe., Zentralverriegelung, CD-Spieler, mp3, Trennwände, hoch mit Schiebefenster, LW-stütze, links und rechts elektr.eins., Heckflügeltüren mit Fenster, beheizbar, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbiegelicht, Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte, Diebstahl-/Alarmanlage, Armlehnen für beide Sitze im Fahrerhaus, Heckscheibenwischer, Heckfenster, beheizbar, mit Wisch/Wasch, Laderaumentlüftung, Höheneinstellung für li.u.re. Einzelsitz, Reserverad in Fahrbereifung, Scheibenwaschdüsen (beheizbar), Schließsys.:2 Funkschlüssel für ZVmit FB SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Servolenkung, Wegfahrsperr, Colorglas WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden, Trennwand, Heckflügeltüren  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

## Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm  
HL: Hankook / 6mm HR: Hankook / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T - montiert

## Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm  
HL: Continental / 5mm HR: Continental / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: T

## Schäden

Türverkleidung VR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 44,07 EUR  
Türverkleidung HR - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 37,02 EUR  
Türverkleidung HL - Loch - E - Ersetzen - Kosten: 37,02 EUR  
Laderaumteppich - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
- LADERAUM  
Kofferraumtür RR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 279,78 EUR  
Stoßfänger H - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 294,95 EUR  
Kotflügel Vorne R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 185,59 EUR  
Stoßfänger V - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 308,11 EUR  
Windschutzscheibe - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 584,12 EUR  
- Glasbruch kein Minderwert  
Halterung Aussenspiegel L - Riss - E - Ersetzen - Kosten: 86,99 EUR  
Einstiegschweller/Verkleidung H R - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 277,40 EUR  
Schiebetür R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Tür Vorne R - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 25,72 EUR  
Seitenwand HL - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 125,00 EUR  
- Pauschalbetrag kein Minderwert  
Motorhaube - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 338,46 EUR  
**Gesamtkosten: 2.951,23 EUR**









