

---

# Mercedes-Benz GLK 220 CDI (BlueE...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Geländewagen/Pickup/SUV</b>
Erstzulassung	<b>08/2012</b>
HU	<b>00/2017</b>
AU	<b>00/2017</b>
Kilometerstand	<b>111984</b>
Leistung	<b>125 kW / 170 PS</b>
Hubraum	<b>2143 ccm</b>
Farbe	<b>black Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2083744</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,5 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>143 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	275,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,9 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2083744 SONDERZUBEHÖR: Park-Assistent, aktiv, Wärmedämmendes Glas, dunkel getönt, Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung, Innenhimmel in Stoff, Wegfall Typenzeichen SERIENZUBEHÖR: Servolenkung, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Servolenkung, Bordcomputer, Felgen-Sonderausführung, Zentralverriegelung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung, Innendekor Holz usw. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102V auf Alufelgen - vorhanden

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm  
HL: Unbekannt / 8mm HR: Unbekannt / 8mm  
Bereifung: /R17 - 235/60 R17 102H auf Alufelgen - vorhanden

### **Schäden**

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag mit Rissbildung im Randzonenbereich - erneuern - Kosten: 739,00 EUR  
linke Seite Tür hinten - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR  
linke Seite Fondseite - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 315,00 EUR  
Fahrzeug HU / UMA - fällig - erneuern - Kosten: 85,00 EUR  
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 1.259,00 EUR**

