
VW Passat Variant 1.6 TDI BlueMo...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2014
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	171637
Leistung	77 kW / 105 PS
Hubraum	1598 ccm
Farbe	blue Metallic
Interne Nummer	2200169
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung □□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,4 l/100 km	CO2 kombiniert:	116 g/km
Verbrauch innerorts:	5,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	194,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

Bemerkung

ID=2200169 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbieglicht, Nebelscheinwerfer und Abbieglicht SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung. WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: W - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 6mm HR: Michelin / 6mm
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

Schäden

Tür Hinten L - Kratzer - Lackieren - Kosten: 356,64 EUR
Motorhaube - Steinschlag - Lackieren - Kosten: 378,22 EUR
Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Lackieren - Kosten: 70,00 EUR
HU/AU - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 72,00 EUR
Nachgutachten - Verschmutzt - Reinigen - Kosten: 42,00 EUR
Gesamtkosten: 918,86 EUR

