Ford Transit 350 L TDCi VA

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Kombi
Erstzulassung 08/2012
HU 00/2019
AU 00/2019
Kilometerstand 104138

Leistung 103 kW / 140 PS
Hubraum 2198 ccm
Farbe white Metallic
trim Kunstleder
Interne Nummer 2084720

Wichtige Ausstattung

4-türig

6-Gang Getriebe

Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

ABS

Differential-Sperre

Telefonvorbereitung

Radio

Colorverglasung

Kopfstützen im Fonds

Tempomat

• Euro5

Klimaanlage

• ESP

Fensterheber elektrisch 2-fach

Freisprecheinrichtung

Wegfahrsperre

Servolenkung

Standheizung

Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:8,0 I/100 kmCO2 kombiniert:199 g/kmVerbrauch innerorts:9,2 I/100 kmKFZ-Steuer:387,00 EUR

Verbrauch außerorts: 6,6 l/100 km

Bemerkung

ID=2084720 SONDERZUBEHÖR: Klimaanlage vorn und hinten, Tachograph in Zusatzgehäuse, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefon-Vorbereitungspaket, Fenster: Schiebefenster, links, Fenster: Schiebefenster, rechts, Sitze: Sitz-Paket 27, Paket: Raucher, Kalibrierung SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sperrdifferential, Drehzahlmesser, Colorglas, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Heckscheibenwischer, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/GewerbetreibendenDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R - 215/75 R16C auf Sahlfelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 200,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Delle - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - eingedrückt / zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 100,00 EUR

Dach Dachhaut - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR Innenraum partiell - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Innenraum Teppichboden - gerissen / eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR

Innenraum Sitzbank hinten - beschädigt - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite B-Säule - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Einstiegsleiste vorne - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

rechte Seite Tür vorn - Verkleidung verschmutzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR Innenraum Teppichboden - vorne - eingerissen - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - Verkleidung angestoßen - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugheck Flügeltüren rechts / links - innen - zerkratzt - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugheck Flügeltüren rechts - Befestigung Griff fehlt - erneuern - Kosten: 5,00 EUR

Gesamtkosten: 490,00 EUR







































































