
Ford Mondeo Turnier 2.0 TDCi Aut.

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2012
HU	00/2019
AU	00/2019
Kilometerstand	166609
Leistung	103 kW / 140 PS
Hubraum	1997 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2081073

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag
- Navigation
- Euro5
- Klimaautomatik
- Komfortsitze elektr.

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Außenspiegel anklappbar
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Reifendruckkontrolle
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Colorverglasung
- Außenspiegel beheizbar
- Außenspiegel elektr.
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	5,6 l/100 km	CO2 kombiniert:	149 g/km
Verbrauch innerorts:	7,2 l/100 km	KFZ-Steuer:	268,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2081073 SONDERZUBEHÖR: Freisprecheinrichtung, Paket: Business-Paket 1, Außenspiegel mit Memory, Elektr. Sitzeinstellung, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Sitzmemory, Paket: Sitz-Paket, Paket: Traveller (Turnier), Räder: Reifendruckkontrollsystem, Colorglas, Sicherheitsset SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Konfstützen Halogen-Zusatz-Scheinwerfer Felgen-Sonderausführung Servolenkung Rücksitzbank geteilt

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 3mm	VR: Unbekannt / 3mm
	HL: Unbekannt / 4mm	HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 215/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Unbekannt / 4mm	VR: Unbekannt / 4mm
	HL: Unbekannt / 5mm	HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden		

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger vorne, Kühlergrill - eingedrückt, deformiert - erneuern lackieren - Kosten: 878,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR

rechte Seite Kotflügel - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - Laderaumabdeckung deformiert - erneuern - Kosten: 90,00 EUR

Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 255,00 EUR

rechte Seite Fondseite - eingedrückt, abgeknickt - instandsetzen lackieren - Kosten: 240,00 EUR

linke Seite Fondseite - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR

Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeug montierte Räder - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.043,00 EUR



