# Ford Transit Connect (Lang) DPF

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Sonstige
Erstzulassung 03/2013
HU 00/2016
AU 00/2016
Kilometerstand 54114

Leistung 55 kW / 75 PS Hubraum 1753 ccm

Farbe Frost-Weiß Metallic

Interne Nummer 2122021 Letzter Service 01.01.1900

## Wichtige Ausstattung

4-türig

Klimaanlage

Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung
- Wegfahrsperre
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner

- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Berganfahrhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:6,1 I/100 kmCO2 kombiniert:162 g/kmVerbrauch innerorts:7,3 I/100 kmKFZ-Steuer:275,00 EURVerbrauch außerorts:5,4 I/100 km

### **Bemerkung**

ID=2122021 SONDERZUBEHÖR: Park-Pilot-System, Bordcomputer, ESP, EBA, ASR, Berganfahrassistent, BC., Freisprecheinrichtung, Telefon: Mobiltelefon-Vorbereitung, Sitze: Sitzpaket 14, Airbag, Colorglas, Heckscheibe, beheizbar, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Trennwand, dachhoch mit Fenster (Stahl), Einbau Würth WOL\_20121029\_03 SERIENZUBEHÖR: Schaltgetriebe, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN:, TrennwandDetailierte Informationen, Gutachten sowie mehr Rilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Bridgestone / 4mm VR: Bridgestone / 4mm

HR: Bridgestone / 4mm HL: Bridgestone / 4mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm

HL: Continental / 8mm HR: Continental / 8mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T

Schäden

Karosserie - Kein Originalteil - Aufkleber entfernen - Kosten: 50,00 EUR Seitenwand HR - Verformt - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 833,01 EUR

Türverkleidung HL - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 31,59 EUR Fahrzeugelektrik - Anpassen - Pauschalbetrag - Kosten: 35,00 EUR - MIL aktiv, Fehlerspeicher auslesen

Letzte Inspektion - Letzte Inspektion - Ausführen - Kosten: 517,29 EUR

Radzierblende HR - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 23,00 EUR

Gesamtkosten: 1.489,89 EUR























