
Mercedes-Benz Vito 113 CDI Kompakt

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Sonstige
Erstzulassung	07/2012
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	146908
Leistung	100 kW / 136 PS
Hubraum	2143 ccm
Farbe	silver Metallic
trim	Kunstleder
Interne Nummer	2070302

Wichtige Ausstattung

- 4-türig
- Klimaautomatik
- Beifahrerairbag
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Vordersitze höhenverstellbar

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Komfortsitze
- ABS
- ESP
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperrung
- Kopfstützen im Fond

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	7,7 l/100 km	CO2 kombiniert:	203 g/km
Verbrauch innerorts:	9,5 l/100 km	KFZ-Steuer:	395,00 EUR
Verbrauch außerorts:	6,7 l/100 km		

Bemerkung

ID=2070302 SONDERZUBEHÖR: Parktronic-System (PTS), Airbag, Airbag auf Beifahrerseite, Airbag, Airbag, Multifunktionslenkrad, Rückwandtür zweiflügelig 180° ohne Fenst, Paket: BlueEFFICIENCY, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Komfort-Beifahrersitz, Komfort-Fahrersitz, Reifen: 205/65 R 16, Sonnenblende, Fahrer-/Beifahrer, Vliesbatterie 95 Ah, Reserveradträger innen an der Seitenwand, Dachbedieneinheit mit 2 Lesespots, Ausstiege bel. in Fahrer- und Beif.-tür, Mittelkonsole mit Staufach, Rückfahrwarner, Gurtwarneinrichtung F.+Beif., Klappdeckel f. Ablagefach, Paket: Raucher, Handschuhkastendeckel abschließbar, Wegfall der Heckbeschriftung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel mechanisch verstellbar, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung
WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden. Sonnenblende

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R - 205/65 R16 auf Stahlfelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug Werbung / Werbeaufschrift - neutralisieren / entfernen - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Innenraum gesamter Innenraum - verschmutzt - Kostenerweiterung möglich - (SmartRepair) - Kosten: 100,00 EUR
Fahrzeugheck Hecktür links - deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Hecktür rechts - deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR
rechte Seite Schiebetür - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 455,00 EUR
Fahrzeugzubehör Navi - CD/DVD - defekt - erneuern prüfen - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeug Wartung - fällig - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug personengebundene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Beulen, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Fondseite - Beulen, deformiert - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - Fahrzeug verschmutzt - regennass - - Kosten: 42,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - nicht identisch mit Ausstattungsliste - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 2.017,00 EUR



