

---

# VW Golf Variant 2.0 TDI DPF

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>12/2012</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>114197</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
trim	<b>Leder</b>
Interne Nummer	<b>2105581</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>128 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,3 l/100 km	KFZ-Steuer:	226,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,1 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2105581 SONDERZUBEHÖR: Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business Premium inkl. Navigation, Reserverad Fahrber., Stahl 16, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Motorbez., Grundpreiskorrektur SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Colorglas, Colorglas, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Hankook / 5mm VR: Hankook / 5mm  
HL: Hankook / 5mm HR: Hankook / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 6mm VR: Continental / 6mm  
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

### **Schäden**

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Nebelscheinwerfer R - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 56,24 EUR  
Seitenwand HR - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR  
Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 316,04 EUR  
Stossfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 381,79 EUR

**Gesamtkosten: 837,07 EUR**







