

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>01/2013</b>
HU	<b>00/2016</b>
AU	<b>00/2016</b>
Kilometerstand	<b>78059</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>Toffeebraun Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2105973</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>5,2 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>135 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	6,1 l/100 km	KFZ-Steuer:	240,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,6 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2105973 FARBE: Toffeebraun Metallic POLSTERUNG: Softbraun SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Sedona 6, 5 Jx16 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Konfstützen Konfstützen Außenthermometer Bordcomputer Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm VR: Continental / 3mm  
HL: Continental / 6mm HR: Continental / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 4mm VR: Dunlop / 4mm  
HL: Dunlop / 7mm HR: Dunlop / 7mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Reifen-Reparaturset - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR  
- 27.11.2016 abgelaufen  
Motorhaube - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- 1X30  
Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR  
Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 906,09 EUR  
**Gesamtkosten: 1.081,09 EUR**



