
VW Golf Variant 2.0 TDI BlueMoti...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	122855
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2187329

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Sportsitze
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert: 4,5 l/100 km
Verbrauch innerorts: 5,3 l/100 km
Verbrauch außerorts: 4,2 l/100 km

CO2 kombiniert: 119 g/km
KFZ-Steuer: 208,00 EUR

Bemerkung

ID=2187329 SONDERZUBEHÖR: Außenthermometer, Bordcomputer, Glasdach fest, Hubdach-Glas, Paket: Top-Paket, Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Außenthermometer, Bluetooth Schnittstelle, Bordcomputer, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Polster - Teilleder, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business-Premium inkl. Navifunkt., Sportsitze, mp3, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Parkkomfort-Paket, Zentralverriegelung SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Velours/Alcantara, Durchlade/Skisack, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R17 - 225/45R17 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R16 - 205/55R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

linke Seite Kotflügel - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Kotflügel - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 370,00 EUR
linke Seite Tür vorn - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackdicke - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Heckscheibe - zerkratzt - erneuern - Kosten: 560,00 EUR
Fahrzeug HU / UMA - fehlt - erneuern - Kosten: 85,00 EUR
Vorderachse Rad rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 3 Alufelgen - Materialabtrag - erneuern - Kosten: 310,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 2 Reifen - beschädigt - erneuern - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz - 1 Felge Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Innenraum komplett - verschmutzt - (SmartRepair) - Kosten: 45,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschläge und Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 150,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - lackieren - Kosten: 280,00 EUR
Fahrzeug Nachbesichtigung - verschmutzt - - Kosten: 42,00 EUR

Gesamtkosten: 2.752,00 EUR







