



## VOLKSWAGEN Touran: 1EEF490

Onderstelnummer:	<b>WVGZZZ1TZDW026203</b>	Versie:	<b>TOURAN Trendline BMT</b>
1ste ingebruikname:	<b>6/11/2012</b>	Fiscale PK:	<b>Start/Stop 105PK</b>
Expertise Mileage:	<b>139708</b>	KW:	<b>77</b>
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	<b>Donker Blauw</b>
Versnelling:	<b>MAN 6 VIT</b>	Type lak:	<b>Metaal</b>
Transmissie:	<b>Voor</b>	Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>
Brandstof:	<b>Diesel</b>	Oliepeil:	<b>OK</b>
Onderhoud:	<b>10100 KM</b>	Parkeerplaats:	<b>1129</b>
Onderhoud:	<b>OK</b>		
Werkende Accu:	<b>Ja</b>		
Aantal deuren:	<b>5</b>		
Aantal zetels:	<b>7</b>		
Aantal hoofdsteunen:	<b>7</b>		
Velgen zomer:	<b>Aluminium</b>		
Categorie:	<b>Personenwagen</b>		
Oliepeil:	<b>OK</b>		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	<b>Nee</b>		

## Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	<b>HD</b>	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen V		
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Type koplampverlichting	<b>Halogeen koplampverlichting</b>	
Type GPS	<b>GPS groot scherm kleur</b>	
Type zetelbekleding	<b>Zetelbekleding stof</b>	
Type airco	<b>Airco automatisch</b>	

## Beperkte technische diagnose

Airco werkend	<b>OK</b>	Werkende Accu	<b>Ja</b>
Banden slijtageprofiel	<b>OK</b>	Geluid motor	<b>OK</b>
Stationair draaien	<b>OK</b>	Koppeling test	<b>OK</b>
Vlot starten motor	<b>OK</b>	Ruitenwisservloeistof niveau	<b>OK</b>
Rookontwikkeling	<b>OK</b>	Verlichting	<b>OK</b>
Bediening versnellingsbak	<b>OK</b>	Ruitenwissers	<b>OK</b>
Handrem	<b>OK</b>		

## Slijtageniveau

	<b>205/55/16/91 H Licht metaal</b>			
Winterbanden:	V L	<b>Semperit: 8 mm</b>	V R	<b>Semperit: 8 mm</b>
	A L	<b>Bridgestone: 3 mm</b>	A R	<b>Bridgestone: 4 mm</b>

## Hulpmateriaal

Herstelkit	<b>Ja</b>	Compressor	<b>Ja</b>
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	966,20
Opbergvak, Gebroken, E - Vervangen	158,00



Deksel armleuning, Vlek, Aanvaardbaar	0,00
<i>No pictures to display</i>	
Bekl rugleuning A R, Gebroken, E - Vervangen	18,00



Bekl kofferbodem, Scheur, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Deksel A, Deuk(en), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Velg alu A L gepolierd, Kras(sen), E - Vervangen 235,20



Motor, Niet origineel, P - Controleren 0,00



Bekleding zitting A R, Vlek, Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekleding zitting A L, Vlek, Reinigen 25,00



Bumper V, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display

Bekl zitting V L, Vlek, Reinigen 25,00



Velg alu V R gepolierd, Vervormd, E - Vervangen 235,20



Bekl zitting V R, Vlek, Reinigen 25,00



Bumper rooster V M, Los, N - Montage/Demontage 9,60



Velg alu V L gepolierd, Vervormd, E - Vervangen 235,20



Velg alu A R gepolierd, Kras(sen), Aanvaardbaar 0,00

No pictures to display