
Skoda Superb Combi 2.0 TDI Green...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	10/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	160765
Leistung	125 kW / 170 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	black Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2183208

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- TV
- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Sportfahrwerk
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Anhängerkupplung
- Xenonscheinwerfer
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Standheizung
- Tempomat
- Dachreling

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,7 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,5 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	122 g/km
KFZ-Steuer:	214,00 EUR

Bemerkung

ID=2183208 SONDERZUBEHÖR: Radio-Navigationssystem COLUMBUS DAB, TV, mp3, Standheizung mit Fernbedienung, Anhängerkupplung, abnehmbar u. abschließ, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Multifunktionslenkrad, Telefonfreisprecheinrichtung Premium, Sitze: Belüftete Vordersitze, Zentralverriegelung, Variabler und herausziehbarer Ladeboden, El.Heckklappe m.halbaut.Gepäckraumabdeck., Airbag, Fahrwerk, sportlich abgestimmt, Sportfahrwerk, Gepäcknetztrennwand, Seitenscheibenrollos in den hin.Türen, Müdigkeitserkennung, Dachreling, Dachreling, schwarz, 2 Bildschirme Fonds SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Drehzahlmesser, Servolenkung, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Colorglas, Heckscheibenwischer, Außenthermometer, Kopfstützen, Durchlade/Skisack, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperr, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 2mm VR: Unbekannt / 2mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R18 - 225/40 R 18 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R16 - 205/55 R 16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeug personenbezogene Daten- und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Dach Dachhaut - Lackierung verätzt - lackieren - Kosten: 405,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Vorderachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
Vorderachse Felge rechts - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 280,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
Hinterachse Felge rechts - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 160,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt, deformiert - instandsetzen lackieren - Kosten: 265,00 EUR
Hinterachse Felge links - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 140,00 EUR
linke Seite Fondseite - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Flecken-polieren - (SmartRepair) - Kosten: 50,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Dellen - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR
Innenraum Sitzbezug vorne links unten - eingerissen - erneuern - Kosten: 200,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Gesamtkosten: 2.180,00 EUR





