

---

# Ford Fiesta 1.0 EcoBoost Start-Stop

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>10/2014</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>39211</b>
Leistung	<b>74 kW / 101 PS</b>
Hubraum	<b>998 ccm</b>
Farbe	<b>Polar-Silber Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2261899</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,3 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>99 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km	KFZ-Steuer:	28,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,7 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2261899 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Navigation: Ford Navigations-System, mp3, Räder: 4 Ganzjahresreifen SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Bordcomputer, Colorglas, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Felgen-Sonderausführung, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

---

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:

VL: Unbekannt / 4mm

VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 5,5mm

HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R15 - 195/55 R15 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Vorderachse Felge vorne rechts + vorne links - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR

Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Sachverständigen gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugzubehör 2. Radsatz - Winter - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 260,00 EUR**

