

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2014</b>
HU	<b>00/2019</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>75449</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2243998</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio/MP3
- Radio/CD
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- CD-Wechsler
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze

## Emissionswerte

**Verbrauch kombiniert:** 5,2 l/100 km  
Verbrauch innerorts: 6,1 l/100 km  
Verbrauch außerorts: 4,6 l/100 km

**CO2 kombiniert:** 135 g/km  
KFZ-Steuer: 270,00 EUR

---

## **Bemerkung**

ID=2243998 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Kurvenlicht/Abbieglicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Business, CD-Wechsler, Radio RCD 510, 4 x 20 Watt, 8 Lautspr., mp3, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung Premium SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Scheinwerfer-Waschanlage, Polster - Velours/Alcantara, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Sportsitze, Wegfahrsperre, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 5mm VR: Continental / 5mm  
HL: Dunlop / 5mm HR: Dunlop / 5mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Goodyear / 6mm VR: Goodyear / 6mm  
HL: Goodyear / 6mm HR: Goodyear / 6mm  
Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### Schäden

Schmutzfänger HR - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 81,01 EUR  
Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Hinten R - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 445,56 EUR  
Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR  
Tür Vorne L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 113,00 EUR  
- 4X2 CM  
Kotflügel Vorne L - Delle - Instandsetzen + lackieren - Kosten: 298,89 EUR  
Zigarettenanzünder - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 4,25 EUR  
- ABDECKUNG HINTEN  
Windschutzscheibe - Steinschlag - Reparatur Windschutzscheibe - Kosten: 83,19 EUR  
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 72,59 EUR  
Stoßfänger V - Kratzer - Lackieren - Kosten: 371,43 EUR

**Gesamtkosten: 1.469,92 EUR**





