
VW Passat Variant 2.0 TDI (BlueM...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	02/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	195701
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
Farbe	silver Metallic
Interne Nummer	2278798
Letzter Service	01.01.1900

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro6
- Klimaautomatik
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Anhängerkupplung
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,2 l/100 km	CO2 kombiniert:	110 g/km
Verbrauch innerorts:	4,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	220,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2278798 SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium, mp3 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt Felgen-Sonderausführung Rück Sitzbank geteilt Rück Sitzbank geteilt Servolenkung Wegfahrsperr

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 4mm VR: Continental / 4mm
HL: Continental / 4mm HR: Continental / 4mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: V

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Michelin / 5mm VR: Michelin / 5mm
HL: Michelin / 5mm HR: Michelin / 5mm
Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: H - montiert

Schäden

Gehäuse Aussenspiegel R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 119,00 EUR
Dachsäule R - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 123,00 EUR
- CA 5X2 CM
Seitenwand HR - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 83,00 EUR
Kofferraumdeckel - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 123,00 EUR
- CA 5X2 CM
Stossfänger H - Delle - E - Ersetzen - Kosten: 991,12 EUR
Dachsäule L - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 123,00 EUR
- CA 5X2 CM
Karosserie - Kratzer - Polieren - Kosten: 150,00 EUR
Dach - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 323,00 EUR
- CA 25X2 CM
Motorhaube - Kleine Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 223,00 EUR
- CA 15X2 CM
Heckdeckelverkleidung - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 118,00 EUR
Reifen-Reparaturset - Fehlt - E - Ersetzen - Kosten: 80,00 EUR
- KOMPRESSOR
Stossfänger V - Gebrochen - E - Ersetzen - Kosten: 954,23 EUR
- INKL GITTER
Gesamtkosten: 3.410,35 EUR







