
VW Passat Variant 2.0 TDI DSG (B...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Kombi
Erstzulassung	06/2015
HU	00/2018
AU	00/2018
Kilometerstand	117690
Leistung	110 kW / 150 PS
Hubraum	1968 ccm
trim	Leder
Interne Nummer	2303152

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Schiebedach
- Navigation
- Euro6
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag

Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung
- Multifunktionslenkrad
- Radio/MP3
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Servolenkung
- Alarmanlage
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Tagfahrlicht
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Bluetooth Freisprecheinrichtung
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- abgedunkelte Scheiben im Fond
- Kopfstützen im Fond
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat
- Spurhalteassistent

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,6 l/100 km
Verbrauch innerorts:	5,4 l/100 km
Verbrauch außerorts:	4,2 l/100 km

CO2 kombiniert:	121 g/km
KFZ-Steuer:	242,00 EUR

Bemerkung

ID=2303152 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: Abstandsregelung, Kurvenlicht/Abbiegelicht, LED Abblendlicht, Scheinwerfer-Waschanlage, Paket: Fahrerassistenz Plus, Spurhalte Assistent, Tagfahrlicht, Toter Winkel Warnung, Glasdach fest, Panorama-Ausstell-/Schiebedach, elektr., Freisprecheinrichtung, Navigationssystem Discover Pro, mp3, Abstandsregelung, Bluetooth Schnittstelle, CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Busin. Pr. i.V.m Fahrerassist.Pak, mp3, Gepäckraumklappe mit el. Öffnung u. Sch., Active Info Display, Diebstahl-/Alarmanlage, Wegfahrsperrung, Colorglas, Seitenscheiben hinten u. Hecksch. abged., Paket: Ambientepaket, Multifunktionslenkrad, Lenkrad: Multifunktions-Lederl. beheizt, Abstandsregelung, Car-Net Guide & Inform Laufzeit 1 Jahr, Innendekor Holz usw., Dyn. Fernlichtre. Dynamic Light Assist, Entfall der Schriftzüge, Scheinwerfer-Waschanlage, LED-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht, Tagfahrlicht, MirrorLink, Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Sitze: Lendenwirbelst. v. mit Massagef.F, Spurhalte Assistent, Spurwechsel. Side Assist Plus/Lane Ass., Spurhalte Assistent, Toter Winkel Warnung, Spurhalte Assistent, Steckdose, 230 V, hinten, Verkehrszeichenerkennung iVm Paket SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 1,5mm VR: Unbekannt / 1,5mm
HL: Unbekannt / 1,5mm HR: Unbekannt / 1,5mm
Bereifung: /R17 - 215/55 R17 94 V auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 3mm HR: Unbekannt / 3mm
Bereifung: /R16 - 215/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Fondseite - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - zerkratzt - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Stoßfänger - / Nebelscheinwerfer rechts, Grill Stoßfänger, Kühlergrill, Abdeckung neblscheinwerfer, gebrochen- Kostenasweitung möglich - erneuern lackieren - Kosten: 1.561,00 EUR
Fahrzeug 2 Radsatz 4 Reifen - unter Mindestprofiltiefe - erneuern - Kosten: 520,00 EUR

Gesamtkosten: 2.201,00 EUR

