
Renault Clio Energy Dynamique*Na...

Kraftstoff	Benzin
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Limousine
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2018
Kilometerstand	33332
Leistung	66 kW / 90 PS
Hubraum	898 ccm
Farbe	dezir rot Metallic
Interne Nummer	2210302

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 5-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation

Weitere Ausstattung

- ABS
- ESP
- Radio
- Zentralverriegelung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	4,5 l/100 km	CO2 kombiniert:	105 g/km
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	18,00 EUR
Verbrauch außerorts:	3,9 l/100 km		

Bemerkung

ID=2210302 SONDERZUBEHÖR: Look Paket aussen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Reifen: Ersatzrad SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Zentralverriegelung, Kopfstützen, Kopfstützen, Airbag, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Wegfahrsperre WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 7mm VR: Unbekannt / 7mm
HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm
Bereifung: /R16 - 195/66 R16 87H auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 3mm VR: Unbekannt / 3mm
HL: Unbekannt / 4mm HR: Unbekannt / 4mm
Bereifung: /R15 - 185/65 R15 88T auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke bis 656 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Einstieg - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 110,00 EUR
linke Seite Fondseite - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 60,00 EUR
Fahrzeug Wartungsnachweis - lag nicht vor - Kostenerweiterung möglich - erneuern prüfen - Kosten: 400,00 EUR
Fahrzeug 2. Radsatz - 2 Felgen - verschürft - (SmartRepair) - Kosten: 260,00 EUR
Fahrzeug Navigation Aktualisierung - geht nicht - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke bis 284 µm - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite B-Säule - Delle / Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 180,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Einstieg - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 120,00 EUR
Fahrzeug Winterräder - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurde vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 1.130,00 EUR

