

---

# VW Passat Variant 2.0 TDI BlueMo...

Kraftstoff	<b>Diesel</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Kombi</b>
Erstzulassung	<b>07/2013</b>
HU	<b>00/2018</b>
AU	<b>00/2019</b>
Kilometerstand	<b>208764</b>
Leistung	<b>103 kW / 140 PS</b>
Hubraum	<b>1968 ccm</b>
Farbe	<b>silver Metallic</b>
Interne Nummer	<b>2143817</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- CD-Wechsler
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Freisprecheinrichtung□□
- Radio/MP3
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,6 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>120 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,6 l/100 km	KFZ-Steuer:	210,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,0 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2143817 SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Freisprecheinrichtung, Paket: Business Premium inkl. Navi., mp3, Steckdose, 230 V, hinten, Raucherausführung, Fahrzeugschriftzüge - Entfall Mod.+Motor, CD-Spieler, mp3, Navigationsdaten f. Westeuropa, ohne Multimediabuchse AUX-IN i SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Durchlade/Skisack, Sperrdifferential Schaltgetriebe Heckscheibenwischer Kopfstützen Kopfstützen Bordcomputer Rückspiegel

## **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe:

VL: Vredestein / 4mm

VR: Vredestein / 4mm

HL: Pirelli / 7mm

HR: Pirelli / 7mm

Bereifung: 215/0R16 - SpeedIndex: Y - montiert

## **Schäden**

Kotflügel Vorne R - Kratzer - Smart repair - Kosten: 85,00 EUR

Gehäuse Aussenspiegel L - Kratzer - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Zierblende Stossfänger HL - Kratzer - E - Ersetzen - Kosten: 60,35 EUR

Stossfänger H - Kratzer - Lackieren - Kosten: 185,37 EUR

Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR

Seitenwand HL - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 330,72 EUR**



