

**BMW X4: HL8307**

Onderstelnummer:	WBAXX110100R36625	Versie:	2.0 XDRIVE20D (140KW) 4WD
1ste ingebruikname:	16/10/2015	Fiscale PK:	
Expertise Mileage:	35377	KW:	140
Type koetswerk:		Kleur koetswerk:	Blauw
Versnelling:	Automaat	Type lak:	Metaal
Transmissie:	Achter	Velgen zomer:	Aluminium
Brandstof:	Diesel	Oliepeil:	OK
Werkende Accu:	Ja	Parkeerplaats:	2120
Aantal deuren:	5		
Aantal zetels:	5		
Aantal hoofdsteunen:	5		
Velgen zomer:	Aluminium		
Categorie:	Personenwagen		
Oliepeil:	OK		
Inschrijvingsbewijs deel Auto:	Ja		

Opties

Radio CD		Centrale armsteun V
GPS opslag	HD	Hoedenplank/rolhoes
GPS opslag		Parkeersensoren vooraan
Elect. ramen V		Parkeersensoren achteraan
Elect. ramen A		
Snelheidsregelaar		
Stuur multifunctioneel		
Verwarmde zetels V		
Radio multimedia		
Type koplampverlichting	Xenon koplampverlichting	
Type GPS	GPS groot scherm kleur	
Type zetelbekleding	Zetelbekleding leder	
Type airco	Airco automatisch	

Beperkte technische diagnose

Airco werkend	OK	Werkende Accu	Ja
Banden slijtageprofiel	OK	Geluid motor	OK
Stationair draaien	OK	Koppeling test	OK
Vlot starten motor	OK	Ruitenwisservloeistof niveau	OK
Rookontwikkeling	OK	Verlichting	OK
Bediening versnellingsbak	OK	Ruitenwissers	OK
Handrem	OK		

Slijtageniveau

225/60/17/99 V Licht metaal				
Zomerbanden:	V L	Dunlop: 7 mm	V R	Dunlop: 7 mm
	A L	Dunlop: 6 mm	A R	Dunlop: 6 mm

Hulpmateriaal

Herstelkit	Ja	Compressor	Ja
------------	-----------	------------	-----------

Total cost ex VAT	2787,68
-------------------	---------

Deur A R, Kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet)	382,02
---	--------



Sierlist zijw A R, Kras(sen), E - Vervangen	96,00
---	-------



Deur V L, Kras(sen), 67 - Polijsten 0,00



Deur V R, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00




Vleugel A R, Deuk(en), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 369,84



Voorruit, Steenslag, E - Vervangen 560,64



Deur V L, Deuk(en), PDR - Uitdeuken z. schilderen 63,00



Sierl vleugel V L, Kras(sen), E - Vervangen 55,00



Vleugel V L, Deuk(en) en kras(sen), Le - Vervangen en schilderen 612,02



Motorkap, Vlek, Aanvaardbaar 0,00



Sierl deur V L Onder, Kras(sen), E - Vervangen 132,00



Bumper A, Deuk(en) en kras(sen), LI - Herstellen en schilderen (compleet) 454,16

