

---

# Audi A6 Avant 2.0 TDI DPF multiti...

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>            |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b> |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>             |
| Erstzulassung      | <b>07/2012</b>           |
| HU                 | <b>00/2019</b>           |
| AU                 | <b>00/2019</b>           |
| Kilometerstand     | <b>137751</b>            |
| Leistung           | <b>130 kW / 177 PS</b>   |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>          |
| Farbe              | <b>black</b>             |
| trim               | <b>Leder</b>             |
| Interne Nummer     | <b>2074398</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Automatik
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaautomatik
- Navigation

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Sportfahrwerk
- Sitzbank hinten geteilt
- Optik-Paket
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Multifunktionslenkrad
- Wegfahrsperr
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Sportsitze

## Emissionswerte

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,1 l/100 km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 6,1 l/100 km        |
| Verbrauch außerorts:         | 4,5 l/100 km        |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>135 g/km</b> |
| KFZ-Steuer:            | 240,00 EUR      |

---

## **Bemerkung**

ID=2074398 SONDERZUBEHÖR: Paket Business, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Paket Optik schwarz, Audi exclusive, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Sportfahrwerk, Sitze: Sportsitze vorne, Sportsitze, Multifunktionslenkrad, Leder-Multi.Sportlenkrad m.Schaltwippen, Rad: Reserverad, platzsparend, Modellbezeichnung, Entfall komplett SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Sperrdifferential, Außenthermometer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Außenthermometer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Servolenkung, Colorglas, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an Export/Gewerbetreibenden  
Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter [www.arval-autoforum.de](http://www.arval-autoforum.de)

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm  
HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm  
Bereifung: /R16 - 225/60 R16 auf Alufelgen - vorhanden

### Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - zerkratzt - instandsetzen lackieren - Kosten: 335,00 EUR  
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 400,00 EUR  
linke Seite Kotflügel - zerkratzt - (SmartRepair) - Kosten: 80,00 EUR  
linke Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
linke Seite Tür vorn - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 40,00 EUR  
linke Seite Türschweller Abdeckung - lose - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 50,00 EUR  
Fahrzeugheck Stoßfänger - eingedrückt - erneuern lackieren - Kosten: 931,00 EUR  
Fahrzeugzubehör Funkschlüssel - ohne Funktion - Kostenerweiterung möglich - instandsetzen prüfen - Kosten: 25,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - eingedrückt - instandsetzen lackieren - Kosten: 330,00 EUR  
Fahrzeugheck Kofferdeckel / Heckklappe - Dellen und Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 350,00 EUR  
Dach Dachhaut - div. Steinschläge - instandsetzen lackieren - Kosten: 420,00 EUR  
rechte Seite Außenspiegelgehäuse - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 65,00 EUR  
Fahrzeug persönliche Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR  
linke Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 389 µm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Fondseite - erhöhte Lackschichtdicke 1,9 mm - - Kosten: 0,00 EUR  
rechte Seite Tür hinten - erhöhte Lackschichtdicke 183 µm - - Kosten: 0,00 EUR

**Gesamtkosten: 3.091,00 EUR**





