# **Opel Mokka 1.7 CDTI Automatik**

Kraftstoff Diesel

Fahrzeug-Art Gebrauchtfahrzeug

Fahrzeug-Kategorie Geländewagen/Pickup/SUV

Erstzulassung 02/2015
HU 00/2018
AU 00/2018
Kilometerstand 60616

Leistung 96 kW / 131 PS
Hubraum 1686 ccm
trim Velours
Interne Nummer 2293795

### Wichtige Ausstattung

5-türig

Getriebe Automatik (6 Stufen)

Fahrerairbag

#### **Weitere Ausstattung**

Einparkhilfe

- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Servolenkung
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sitzbank hinten geteilt
- Winter-Paket

- Euro5
- Klimaanlage
- Navigation
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fonds
- Tempomat
- Anhängerkupplung

#### **Emissionswerte**

Verbrauch kombiniert:5,3 I/100 kmCO2 kombiniert:139 g/kmVerbrauch innerorts:6,4 I/100 kmKFZ-Steuer:249,50 EURVerbrauch außerorts:4,6 I/100 km

## Bemerkung

ID=2293795 FARBE: POLSTERUNG: SONDERZUBEHÖR: CD-Spieler, Radio: Navi 950 Europa IntelliLink, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Paket: Elektro, Sitze: Ergonomiesitz Fahrer, Paket: Winter, Lackierung: Uni Schnee-Weiß, Räder: Reserver., platzsp, inkl. Wagenh., Fußraumteppiche, Velours, 4-teilig SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Bordcomputer, Drehzahlmesser, Kopfstützen, Kopfstützen, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Felgen-Sonderausführung, Servolenkung, Rücksitzbank geteilt, Colorglas, Colorglas, Zentralverriegelung, WEITERE INFORMATIONEN: Verkauf bevorzugt an

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 4mm VR: Unbekannt / 4mm

HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm

Bereifung: /R17 - 215/60R17 96H auf Alufelge - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm

HL: Unbekannt / 7mm HR: Unbekannt / 7mm

Bereifung: /R16 - 195/70R16 94H auf Alufelge - vorhanden

Schäden

Fahrzeugzubehör ZB01 fehlt - --- - erneuern - Kosten: 30,00 EUR

Fahrzeugzubehör Borddokument Serviceheft - fehlt - erneuern - Kosten: 75,00 EUR Fahrzeug Service - prüfen, Kostenausweitung möglich - prüfen - Kosten: 40,00 EUR

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschläge - - Kosten: 0,00 EUR

Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR Fahrzeugfront Frontscheibe - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR

linke Seite Tür hinten - Delle - (SmartRepair) - Kosten: 130,00 EUR

Fahrzeug persönliche Daten - wurden durch den SV gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 275,00 EUR



