

---

# VW Touran 2.0 TDI DPF BlueMotion...

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Kraftstoff         | <b>Diesel</b>               |
| Fahrzeug-Art       | <b>Gebrauchtfahrzeug</b>    |
| Fahrzeug-Kategorie | <b>Kombi</b>                |
| Erstzulassung      | <b>01/2013</b>              |
| HU                 | <b>00/2016</b>              |
| AU                 | <b>00/2016</b>              |
| Kilometerstand     | <b>78059</b>                |
| Leistung           | <b>103 kW / 140 PS</b>      |
| Hubraum            | <b>1968 ccm</b>             |
| Farbe              | <b>Toffeebraun Metallic</b> |
| Interne Nummer     | <b>2105973</b>              |
| Letzter Service    | <b>01.01.1900</b>           |

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Alcantara
- Klimaautomatik
- Euro5
- Getriebe Automatik (6 Stufen)
- Fahrerairbag

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Freisprecheinrichtung□□
- Wegfahrsperrung
- Colorverglasung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner
- Sportsitze
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Telefonvorbereitung
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Scheinwerferreinigung
- Tempomat

## Emissionswerte

|                              |                     |                        |                 |
|------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------|
| <b>Verbrauch kombiniert:</b> | <b>5,2 l/100 km</b> | <b>CO2 kombiniert:</b> | <b>135 g/km</b> |
| Verbrauch innerorts:         | 6,1 l/100 km        | KFZ-Steuer:            | 240,00 EUR      |
| Verbrauch außerorts:         | 4,6 l/100 km        |                        |                 |

## Bemerkung

ID=2105973 FARBE: Toffeebraun Metallic POLSTERUNG: Softbraun SONDERZUBEHÖR: Bluetooth Schnittstelle, Freisprecheinrichtung, Mobiltelefonvorbereitung, Felgen-Sonderausführung, Räder: Leichtmetall (4) Sedona 6, 5 Jx16 SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Außenthermometer, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer

### **Sommerreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Continental / 3mm  
HL: Continental / 6mm

VR: Continental / 3mm  
HR: Continental / 6mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V - montiert

### **Winterreifen**

Marke / Profiltiefe: VL: Dunlop / 4mm  
HL: Dunlop / 7mm

VR: Dunlop / 4mm  
HR: Dunlop / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: H

### **Schäden**

Seitenwand HR - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne R - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Motorhaube - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Tür Hinten L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Kotflügel Vorne L - erhöhte Lackschicht - Keine Reparatur - Kosten: 0,00 EUR

Reifen-Reparaturset - Verschlissen - E - Ersetzen - Kosten: 36,00 EUR  
- 27.11.2016 abgelaufen

Motorhaube - Delle - Kalt drücken / SR - Kosten: 109,00 EUR  
- 1X30

Kofferraumdeckel - Kratzer - Polieren - Kosten: 30,00 EUR

Stossfänger V - Verformt - E - Ersetzen - Kosten: 906,09 EUR

**Gesamtkosten: 1.081,09 EUR**



