
Audi SQ5 3.0 TDI quattro tiptron...

Kraftstoff	Diesel
Fahrzeug-Art	Gebrauchtfahrzeug
Fahrzeug-Kategorie	Geländewagen/Pickup/SUV
Erstzulassung	11/2013
HU	00/0
AU	00/2016
Kilometerstand	60199
Leistung	230 kW / 313 PS
Hubraum	2967 ccm
Farbe	blue Metallic
trim	Leder
Interne Nummer	2177286

Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- Euro5
- Klimaautomatik
- Fahrerairbag
- Allrad
- Tiptronic
- Schiebedach
- Navigation

Weitere Ausstattung

- Xenonscheinwerfer
- Einparkhilfe
- ABS
- ESP
- Sitzheizung Vordersitze
- Radio/MP3
- Colorverglasung
- Durchlademoeglichkeit
- Bordcomputer/ Reiserechner
- ISOFIX Kindersitzhalterung
- Sportsitze
- Lichtautomatik
- Regensensor
- Antriebsschlupfregelung
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Wegfahrsperrung
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Tempomat
- Sitzbank hinten geteilt

Emissionswerte

Verbrauch kombiniert:	6,8 l/100 km
Verbrauch innerorts:	7,6 l/100 km
Verbrauch außerorts:	6,4 l/100 km

CO2 kombiniert:	179 g/km
KFZ-Steuer:	423,00 EUR

Bemerkung

ID=2177286 SONDERZUBEHÖR: Felgen-Sonderausführung, Räder: Winter Alu Gussräder 8, 5Jx20, MMI Navigation, mp3, Einparkhilfe plus, vorne und hinten, Komfortklimaautomatik Drei Zonen, Gepäckraumklappe, automatisch betätigt, Colorglas, Verglasung: Scheiben abgedunkelt, Dekoreinlagen Klavierlack schwarz, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Rücksitzbank plus, Isofix, ISOFIX für den Beifahrersitz, Belederte Armauflage in den Türverkleid., Lichtsensor, Regensensor, Licht- und Regensensor, Handyvorb. Bluetooth nachrüste, Gummifussmatten vorne u. hinten SERIENZUBEHÖR: Airbag, Airbag, Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Innendekor Holz usw., Drehzahlmesser, Bordcomputer, Heckscheibenwischer, Kopfstützen, Halogen-Zusatz-Scheinwerfer, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Sportsitze, Polster - Teilleder, Polster - Velours/Alcantara, Wegfahrsperrung, Colorglas, Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen, Gutachten sowie mehr Bilder unter www.arval-autoforum.de

Sommerreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 6mm VR: Unbekannt / 6mm
 HL: Unbekannt / 6mm HR: Unbekannt / 6mm
Bereifung: /R20 - 255/45 R20 auf Alufelgen - vorhanden

Winterreifen

Marke / Profiltiefe: VL: Unbekannt / 5mm VR: Unbekannt / 5mm
 HL: Unbekannt / 5mm HR: Unbekannt / 5mm
Bereifung: /R17 - 255/45 R17 auf Alufelgen - vorhanden

Schäden

Fahrzeugfront Stoßfänger - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugfront Motorhaube - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür vorn - Kratzer - - Kosten: 0,00 EUR
linke Seite Tür hinten - Dellen / Kratzer - instandsetzen lackieren - Kosten: 435,00 EUR
linke Seite Fondseite - zerkratzt - lackieren - Kosten: 330,00 EUR
Fahrzeugheck Stoßfänger - Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeugfront Frontscheibe - Oberflächensteinschläge - kein Abzug - - Kosten: 0,00 EUR
rechte Seite Türschweller - innen Kratzer - (SmartRepair) - Kosten: 85,00 EUR
Dach Dachhaut - Steinschlag / -schläge - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeugzubehör Reifenfüllset/Tirefit - Dichtmittel abgelaufen - erneuern - Kosten: 35,00 EUR
Fahrzeug personenbezogene Daten und Datenspeicher - wurden vom Nutzer gelöscht - - Kosten: 0,00 EUR
Fahrzeug Sommerreifen - nicht identisch mit Ausstattung - Kostenerweiterung möglich - prüfen - Kosten: 0,00 EUR

Gesamtkosten: 920,00 EUR



