

---

# VW Golf 1.2 TSI BlueMotion Techn...

Kraftstoff	<b>Benzin</b>
Fahrzeug-Art	<b>Gebrauchtfahrzeug</b>
Fahrzeug-Kategorie	<b>Limousine</b>
Erstzulassung	<b>11/2013</b>
HU	<b>00/0</b>
AU	<b>00/2018</b>
Kilometerstand	<b>83263</b>
Leistung	<b>77 kW / 105 PS</b>
Hubraum	<b>1197 ccm</b>
Interne Nummer	<b>2194145</b>
Letzter Service	<b>01.01.1900</b>

## Wichtige Ausstattung

- 5-türig
- 6-Gang Getriebe
- Fahrerairbag
- Euro5
- Klimaanlage

## Weitere Ausstattung

- Einparkhilfe
- Antriebsschlupfregelung
- Differential-Sperre
- Sitzheizung Vordersitze
- Wegfahrsperre
- Colorverglasung
- Durchlademöglichkeit
- Standheizung
- Sitzbank hinten geteilt
- ABS
- ESP
- Fensterheber elektrisch 2-fach
- Radio
- Außentemperaturanzeige
- Servolenkung
- Kopfstützen im Fond
- Bordcomputer/ Reiserechner

## Emissionswerte

<b>Verbrauch kombiniert:</b>	<b>4,9 l/100 km</b>	<b>CO2 kombiniert:</b>	<b>114 g/km</b>
Verbrauch innerorts:	5,9 l/100 km	KFZ-Steuer:	32,00 EUR
Verbrauch außerorts:	4,3 l/100 km		

## Bemerkung

ID=2194145 FARBE: Sonderfarbe Tornador POLSTERUNG: Stoff Zoom titanschw SONDERZUBEHÖR: Lackierung: Sonderfarbe Tornadorot SERIENZUBEHÖR: Airbag, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Colorglas, Drehzahlmesser, Sperrdifferential, Sperrdifferential, Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Airbag, Kopfstützen, Kopfstützen, Außenthermometer, Bordcomputer, Rückspiegel elektrisch verstellbar, beheizt, Felgen-Sonderausführung, Rücksitzbank geteilt, Durchlade/Skisack, Rücksitzbank geteilt, Servolenkung, Wegfahrsperre Zentralverriegelung WEITERE INFORMATIONEN: Detaillierte Informationen Gutachten sowie

---

### Sommerreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Dunlop / 7mm	VR: Dunlop / 7mm
	HL: Dunlop / 7mm	HR: Dunlop / 7mm

Bereifung: 205/0R16 - SpeedIndex: V

### Winterreifen

Marke / Profiltiefe:	VL: Michelin / 8mm	VR: Michelin / 8mm
	HL: Bridgestone / 6mm	HR: Bridgestone / 6mm

Bereifung: 195/0R15 - SpeedIndex: T - montiert

### Schäden

Reifen-Reparaturset - Leer - Pauschalbetrag - Kosten: 36,00 EUR  
Motorhaube - Steinschlag - Gebrauchsspur - Kosten: 0,00 EUR  
**Gesamtkosten: 36,00 EUR**

